

Sucursal - Cotui



Techo área legajos con manchas de filtraciones



Techo área archivos con manchas de filtraciones



Antepecho deteriorado por filtraciones

Sucursal - Moca



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Sheetrock deteriorado por incidencia del agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Techo con manchas de filtraciones



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Techo con manchas de filtraciones

Sucursal - Nagua



Techo con machas de filtraciones



Techo con machas de filtraciones



Techo con machas de filtraciones



Techo con machas de filtraciones

Sucursal - Salcedo



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua

Sucursal – Samaná



Lona asfáltica deteriorada



Lona asfáltica deteriorada



Pared y techo afectados por filtraciones

Oficina de negocios – Castillo

