

Sucursal - Dajabón



Lámparas fluorescentes a reemplazar por paneles led



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua

Sucursal - Montecristi



Techo sin impermeabilizante




Plafones deteriorado por incidencia del agua

Sucursal – Puerto Plata



Plafón con aspecto deplorable



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Techo con machas de filtraciones

Oficina de negocios – Luperon



Oficina de negocios – La Isabela



Sucursal – Santiago Rodriguez



Techo con daños por agua



Techo con daños por agua

Sucursal – Valverde Mao



Pared manchada por agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua