

Sucursal - Bonao



Techo sin impermeabilizante



Plafón deteriorado por incidencia del agua

Sede principal



2-FINO DE TECHO CON ALTO DETERIORO (LOBBY INDEPENDENCIA)

Sucursal - Bani



Pared con filtraciones



Lámpara fluorescente y plafón PVC a reemplazar