

Sucursal - Azua




Plafón con aspecto deplorable


Sucursal – San Jose de Ocoa



Plafones PVC deteriorados por filtraciones



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua

Oficina de negocios - Padre las Casas




Oficina de negocios - Rancho Arriba



Sucursal – Barahona



Plafón PVC deteriorado a reemplazar



Plafón PVC deteriorado a reemplazar



Filtraciones

Techo con machas de filtraciones

Sucursal - Neiba



Plafones PVC a sustituir / Lámpara con poca iluminación



Plafones deteriorado por incidencia del agua



Plafones PVC sustituir por plafones acústicos

Oficina de negocios – Tamayo

